

## 【令和3年7月末現在の工事進捗率：6.1%】

ごみピット部の掘削工事が終了しており、今後、ごみピット部の底板配筋・型枠工事に入ります。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心に、かつ円滑に工事を進めてまいります。

### 【ドローン撮影】



### 【施行状況】



撮影日：令和3年7月31日