

【令和4年9月末現在の工事進捗率：92.9%】

建築工事では、内部足場を解体し仕上げ工事を行いました。
外構工事については、埋設工事を行い、舗装の準備を進めております。
プラント工事については、各機器の配管・配線工事・保温板金工事を行いました。
電気工事については各盤の結線を行い、試運転を開始し、内装工事では、各階仕上工事を進めています。
今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心に、かつ円滑に工事を進めてまいります。

【ドローン撮影】



【施行状況】



撮影日：令和4年10月1日